


Układ do pomiaru indukcyjności metodą techniczną.



$$L_x = \frac{1}{2\pi f} \cdot \sqrt{Z_L^2 - R_L^2} \quad Z_L = \frac{U}{I}$$

Układ do pomiaru indukcyjności metodą mostkową.

